



## Release Note

软件版本：2.14.0.7387

适用型号：X3S/X3SP

日期：2022.09.06



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.14.0.7387.....</b>	<b>4</b>
2.1 功能改进.....	4
<b>3 Release 版本 2.14.0.7386.....</b>	<b>5</b>
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能改进.....	5
3.3 Bug 修复.....	5
<b>4 Release 版本 2.12.0.7275.....</b>	<b>7</b>
4.1 功能添加.....	7
4.2 功能改进.....	7
4.3 Bug 修复.....	8

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.12.0.7275	2020.10.20
2	2.14.0.7386	2021.08.13
3	2.14.0.7387	2022.09.06

## 2 Release 版本 2.14.0.7387

---

型号	软件版本号	备注
X3S/X3SP	2.14.0.7387	

### 2.1 功能改进

1. 优化联系人相关翻译问题

## 3 Release 版本 2.14.0.7386

---

型号	软件版本号	备注
X1/X1P、X2C/X2P/X2CP、 X3S/X3SP、X4/X4G 、H3、H5	2.14.0.7386	

### 3.1 功能添加

1. 屏保状态下添加显示未接来电、DND 等图标
2. 话机兼容 Starface 服务器

### 3.2 功能改进

1. 优化自定义证书模式，在没有自定义证书时使用默认内置证书
2. 优化浏览器后台密码加密显示
3. 优化热线号码支持特殊符号开头的号码
4. 优化 Hotline 可配置 IP 地址格式

### 3.3 Bug 修复

1. 修复建立服务器会议，抓包 Refer to 中未带号码
2. 修复本端可选加密，对端不加密时不能建立通话问题
3. 修复只填写备份服务器时，注册不成功的问题
4. 修复特殊情况下点 Softkey 接听未走耳机通道问题
5. 修复话机使用 EHS 耳机接听组播后出现异常的问题
6. 修复话机 Http url 有空格不能转义导致自动部署不生效问题
7. 修复断网恢复后话机会重新注册不会发送 subscribe 订阅
8. 修复 xml 电话本 url 字段包含中文或字段过长时通话异常的问题

深圳方位通讯有限公司

地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路稻兴环球科创中心 A 座 10 层 邮箱：support@fanvil.com  
电话：077-26647589 传真：0755-26402618 官网：www.fanvil.com

9. 修复话机不提示 IP 冲突问题
10. 修复使用异常格式服务器地址话机异常的问题
11. 修复特殊情况下话机自动拒接来电问题
12. 修复通话记录时间与实际不一致问题
13. 修复特殊情况下开启 Rport 后注册失败问题
14. 修复通过 SIP Notify 发送 Active URI 不生效问题

## 4 Release 版本 2.12.0.7275

---

型号	软件版本号	备注
X1/X1P、X2C/X2P/X2CP、 X3S/X3SP、X4/X4G 、H3、H5	2.12.0.7275	

### 4.1 功能添加

1. WEB 支持联系人搜索功能
2. 支持通过 SIP Notification 实现 Active URI 功能
3. 网页添加默认密码提示
4. X2/X2C 话机支持长按静音键恢复出厂
5. X4 话机副屏添加屏保功能

### 4.2 功能改进

1. 支持输入法记忆功能
2. Alert Info 支持匹配号码规则
3. 支持一键前转功能
4. 支持网页设置无应答自动挂断超时时间
5. 支持网页设置来电振铃超时时间
6. 兼容华为企业通讯录
7. 兼容 Yeastar 相关问题
8. 兼容 Metaswitch Enhanced Call Park 功能
9. 改进 BLF list 支持显示名字
10. 兼容监听播放 polycom 组播
11. 改进 Intercom 相关功能
12. 支持关闭按叉簧 hold 通话的功能

13. 默认关闭 Enable Intercom Barge

### 4.3 Bug 修复

1. 修复话机 guest 用户登录网页，不能打开 TXT/XML 配置文件的问题
2. 修复云电话本中 Name 为空，在电话本中进行 Search 时，话机重启的问题
3. 修复话机开启 DHCP Server 后注册成功，关闭后重新开启 DHCP Server 话机不会重新注册的问题
4. 修复当主服务器注册回复 403 时，无法切到备份服务器注册问题
5. 修复话机收到 notify 解析异常的问题
6. 修复屏保状态下，按键直接进入 Call Dial 界面，第一个按键失效问题
7. 修复电话本分组上下切换联系人设备异常的问题
8. 修复话机夏令时相关的问题
9. 修复话机开启背光功能，屏幕每隔 10 秒会亮的问题
10. 修复使用 EHS 耳机建立通话，挂断后使用手柄接听，话机依旧使用耳机通道的问题
11. 修复话机启用 Block XML in Calling 后功能不生效的问题
12. 修复开启 SIP 热点，去电失败的问题
13. 修复话机收到 Invite 呼叫，SDP 里有多个 audio 时存在内存泄漏的问题