



Release Note

软件版本：2.4.6

适用型号：X1SP/X3U/X3SG

日期：2021.2.3



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.4.6.....	4
2.1 Bug 修复.....	4
3 Release 版本 2.4.5.....	5
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能改进.....	5
3.3 Bug 修复.....	5
4 Release 版本 2.2.12.....	7
4.1 功能添加.....	7
4.2 功能改进.....	7
4.3 Bug 修复.....	7
5 Release 版本 2.2.3.....	9
5.1 功能添加.....	9
5.2 功能改进.....	9
5.3 Bug 修复.....	9
6 Release 版本 2.0.1.....	11
6.1 功能添加.....	11
6.2 功能改进.....	11
6.3 Bug 修复.....	11

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.0.1	2020.5.12
2	2.2.3	2020.7.30
3	2.2.12	2020.10.20
4	2.4.5	2021.1.16
5	2.4.6	2021.2.3

2 Release 版本 2.4.6

型号	软件版本号	备注
X1SP/X3U/X3SG	2.4.6	

2.1 Bug 修复

1. 修复网页辅助工具页面翻译问题

3 Release 版本 2.4.5

型号	软件版本号	备注
X1SP/X3U/X3SG	2.4.5	

3.1 功能添加

1. 网页添加日语
2. 添加 RTP Relay 功能
3. 添加自定义 LCD UI 颜色
4. 添加隐藏 LCD 时间显示配置
5. 添加通过不同的 DSSKEY, 一键设置不同的前转号码的功能

3.2 功能改进

1. 改进 dialplan 规则, 支持'.','T'和','匹配规则
2. 扩展 Display Name 最大限制为 64 个字符
3. 扩展联系人群组最大限制为 20 个
4. 优化 Action plan 功能

3.3 Bug 修复

1. 修复改变网络获取不到 IP 的问题
2. 修复 BLF 功能键名称不兼容 '&' 符号的问题
3. 修复 Softkey 的设置 与 LCD 显示不同步的问题

4. 修复 RTCP-XR 导致话机异常的问题
5. 修复有弹窗提示时，LCD 待机桌面的时间不刷新的问题
6. 修复 TR069 消息过多时会导致内存不释放，引起话机异常的问题
7. 修复搜索联系人时，输入完整字符查询不到联系人的问题

4 Release 版本 2.2.12

型号	软件版本号	备注
X1SP/X3U/X3SG	2.2.12	

4.1 功能添加

1. 兼容支持 Broadsoft Release 23.0
2. 添加通过配置项控制是否显示自动部署提示信息的功能，默认屏蔽除版本升级外的所有提示。

4.2 功能改进

1. SIP Version 设置为 RFC2543 时, 话机取消呼叫发送 Cancel 消息而不是 BYE。
2. 默认开启屏保，扩展屏保超时设置值的范围

4.3 Bug 修复

1. 修复话机注册到 3CX 服务器，收到外线转接的通话后单通的问题。
2. 修复 X1SP 话机部署到 3CX 服务器后，话机版本显示错误的问题。
3. 修复通过 Yeastar PBX 重新部署配置，可能导致话机死机的问题。
4. 修复开启 rport，话机 NAT 地址发生改变后，通话不正常问题；
5. 修复 sip 服务器使用备份服务器注册，备份服务器不可用时，不能恢复到主服务器注册的问题；
6. 修复向话机导入修改网络配置的配置文件，如果配置文件中包括 SIP 账号

的配置，话机升级配置成功后不会注册的问题；

7. 话机在 TCP 和 TLS 协议间切换注册时，会出现取消注册的 contact 的 transport 或者 IP 和注册时不一致，导致注册失败的问题；
8. 修复 IPv6 Only 网络模式下注册提示 system error 的问题。
9. 修复话机 ip 冲突时放置一段时间出现异常的

5 Release 版本 2.2.3

型号	软件版本号	备注
X1SP/X3U/X3SG	2.2.3	

5.1 功能添加

1. 网页添加默认密码修改提示
2. 支持网页添加配置控制时间/日期显示
3. Sidekey 显示区域可设置为短、中、长三个长度

5.2 功能改进

1. 改进升级提示信息可选择是否显示
2. 优化 LDAP 相关内容
3. 改进 IP 冲突相关内容
4. 改进耳机组听模式下免提调节 ring 音量不生效的问题
5. 兼容 Metaswitch call park 功能
6. 兼容 Yeastar 服务器 CTI 功能

5.3 Bug 修复

1. 修复设置接收两路组播调换顺序网页提示错误的问题
2. 修复出席转时，对端挂断没有提示的问题

3. 修复当订阅的 BLF 有多个来电的时候测试话机只显示第一路来电的 pickup 的问题
4. 修复恢复出厂卡在 reboot 界面的问题
5. 修复某种情况下拨号规则无法删除和修改的问题 (X1SP)

6 Release 版本 2.0.1

型号	软件版本号	备注
X1SP/X3U/X3SG	2.0.1	

6.1 功能添加

1. 网页添加葡萄牙语
2. 支持自定义设置 BLF 的状态

6.2 功能改进

1. 自动升级证书支持打包升级
2. 优化 UI 字体显示
3. WEB 添加上次运行时间显示
4. LCD 添加 ip 冲突提示
5. 网页添加 Enable DTMF/Transfer/Hold/Conference 配置
6. 网页登录密码为默认密码时，添加提示修改密码

6.3 Bug 修复

1. 修复 webFilter 修改配置后不生效的问题
2. 修复特殊情况下话机使用 G726 编码通话中出现死机的问题
3. 修复 group ring 模式下振铃，自动接听后耳机无声的问题
4. 修复通过 uaCSTA 多次建立通话导致的内存泄漏问题

5. 修复设置 ptime 导致的异常问题
6. 修复通过 option132 获取错误的 Vlan Id 导致话机获取不到 IP 的问题
7. 修复话机在 30 秒内发超过 2W 的数据包，导致网络异常的问题
8. 修复设备证书为空时，点击上传按钮，没有提示的问题
9. 修复拨号查询页面不支持模糊查询的问题
10. 修复 EHS 耳机的连接，按下底座按键不能唤醒拨号盘的问题
11. 修复恢复出厂后，存在通话记录的问题