



## Release Note

版本号：2.4.13.x

适用型号：X3V/H3W/H5W

日期：2023.11.17



## 目录

---

目录.....	2
<b>1 修改历史.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Release 版本 2.4.13.x.....</b>	<b>4</b>
2.1 功能优化.....	4
<b>3 Release 版本 2.4.12.5.....</b>	<b>5</b>
3.1 功能添加.....	5
3.2 功能优化.....	5
3.3 Bug 修复.....	5
<b>4 Release 版本 2.4.10.2.....</b>	<b>6</b>
4.1 功能添加.....	6
4.2 功能优化.....	6
4.3 Bug 修复.....	6
<b>5 Release 版本 2.4.5.1.....</b>	<b>7</b>
5.1 功能添加.....	7
5.2 Bug 修复.....	7
5.3 配置参数.....	7

## 1 修改历史

---

序号	版本	发布时间
1	2.4.5.1	2021.8.2
2	2.4.10.2	2022.2.11
3	2.4.12.5	2023.2.13
4	2.4.13.x	2023.11.17

## 2 Release 版本 2.4.13.x

---

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.13.x	

### 2.1 功能优化

1. 优化了 Tr069 功能
2. 优化了呼叫等待功能

## 3 Release 版本 2.4.12.5

---

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.12.5	

### 3.1 功能添加

1. 添加克罗地亚语
2. 添加日语
3. 兼容 PortSIP PBX Call Park 功能

### 3.2 功能优化

1. 优化 DNS 查询方式
2. 优化法语翻译文件
3. 优化自动部署相关问题
4. 优化从其他 Dsskey 界面返回 Dsskey Home 界面的时间
5. 优化话机收到 Cancle 带 Reason 字段的来电作为已接来电记录在通话记录中
6. 扩充 LDAP 服务器地址字数限制

### 3.3 Bug 修复

1. 修复话机网页升级 Dsskey 图标帮助信息提示有误问题
2. 修复话机副屏上的 LED 灯不会跟随副屏页数更改的问题
3. 修复使用网络电话本时出现异常的相关问题
4. 修复话机在 WiFi 下通话不稳定的问题
5. 修复话机在特殊服务器下 STUN 关闭仍发送 STUN 包的问题
6. 修复话机使用手柄建立通话存在接听延迟的问题

## 4 Release 版本 2.4.10.2

---

型号	软件版本号	备注
X3V/H3W/H5W	2.4.10.2	

### 4.1 功能添加

1. 话机支持网页升级开机 logo 图片
2. 话机添加防降级功能
3. 话机支持显示 Uboot 版本信息

### 4.2 功能优化

1. 优化联系人相关翻译问题
2. 优化酒店话机 WiFi 驱动问题，支持自动调整频偏功能
3. 优化话机默认关闭 TR069 提示音的问题

### 4.3 Bug 修复

1. 修复话机 LCD 显示 Wi-Fi MAC 地址与话机实际获取到 Wi-Fi MAC 地址不符的问题
2. 修复话机同时使用 WiFi 和有线网时提示 IP 冲突的问题

## 5 Release 版本 2.4.5.1

---

型号	软件版本号	备注
X3V	2.4.5.1	

### 5.1 功能添加

1. 新增本地 6 方会议
2. 网络页面添加 Wi-Fi IP 、 Wi-Fi SSID 、 Wi-Fi MAC 字段

### 5.2 Bug 修复

1. 修复话机开启 lan 口 vlan 后不能转发不带 tag 的包的问题
2. 修复某些情况下话机会自动切换到信号较弱的 AP 上的问题
3. 修复开启 group ring, 来电铃声只能从耳机振铃的问题
4. 修复导入已连接 Wi-Fi 的配置文件, 话机不能自动连接的问题
5. 修复话机在某些情况下偶现搜索不到 Wi-Fi 的问题

### 5.3 配置参数

1. 新增节能模式

功能	配置文件	允许值	默认值	行为	描述
节能模式	Intelligent Power Saving: 0 (默认为 1)	0 or 1	1	开启或关闭	话机网页->电话设置->功能设定->节能模式->开启或关闭 Power Saving (默认开启)