



Release Note

版本号：2.0.5

适用型号：X5S/X6/X210/X210i/X7/X7C/X4U/X5U/X6U

日期：2020.05.12



1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.0.2	2020.3.31
2	2.0.5	2020.5.12

2 Release 版本 2.0.5

型号	软件版本号	备注
X5S/X6/X210/X210i/X7/X7C/ X4U/X5U/X6U	2.0.5	

2.1 功能改进

兼容 Yeastar 服务器的 uaCSTA 功能

2.2 Bug 修复

修复恢复出厂后，存在通话记录的问题

3 Release 版本 2.0.2

型号	软件版本号	备注
X5S/X6/X210/X210i/X7/X7C/ X4U/X5U/X6U	2.0.2	

3.1 功能添加

1. 添加自定义 UI 颜色的功能
 2. 添加点到点 SIP 视频预览功能
 3. 添加动态组播功能
 4. Web 添加 WLAN 的 log 导出接口
1. 添加葡萄牙语
 2. 添加当前路改变自动解除 hold 的功能
 3. 添加通过 BLF list key 实现一键 call park/Retrieve 功能
 4. LCD 副屏支持显示推送的 XML 信息
 5. 支持通过 SIP Notify 发送 Active URI

3.2 功能改进

1. 联系人查询支持模糊匹配
2. 网页时间添加来源显示
3. TR069 新增备份服务器、LAN VLAN 等参数
4. 添加 HTTP API 相关功能
5. X210i 热点分机管理支持显示分机信息及修改分组功能
6. 支持 DHCP 下发的字符串格式的 VLAN ID
7. 改进前缀+BLF 呼出的功能
8. 改进 TLS version 默认值为 1.2
9. 改进话机收到多路 Intercom 的处理

3.3 Bug 修复

1. 修复 uaCSTA 多次创建会话导致话机内存泄漏的问题
2. 话机恢复出厂设置之后重定向部署失败的问题
3. 修复联系人在 Name 或其它 Text 输入时，输入法没有 Abc 的问题
4. 修复 IE 浏览器兼容性问题
5. 修复 csv 格式电话本导入显示异常问题
6. 修复使用 3CX 服务器 webclient 通话时去电，话机异常重启的问题
7. 修复作为热点时，两个分机建立通话后，被叫 hold 失败的问题
8. 修复拨打抢接码抢接来电后，通话记录里显示抢接码的问题
9. 修复在某些情况下清配置重启后，配置没被清除的问题
10. 修复视频预览，卡在接听电话界面的问题
11. 修复通过 Dsskey 发起组播不生效的问题
12. 修复 uaCsta 呼叫不存在号码 info 消息错误的问题
13. 修复带 phone-context 特殊字段时来电和通话记录显示异常
14. 修复 ptime 为 10, 话机在注册时会尝试发送 4 次注册消息的问题