



## Release Note

版本号：2.10.1

适用型号：X1/X2/X2C/X3S/X4/H2S/H3/H5

日期：2019-09-04



## 1 功能改进

---

1. 支持 prefixkey + blf 输入然后一并送号
2. X3S sip 线路扩充到 4 条
3. 改进电话本中支持特殊字符'&'
4. 改进希伯来语和阿拉伯语语言
5. 改进 LDAP 相关问题
6. 调整酒店话机 H2S 发送和接受响度
7. 内置 https 证书
8. 改进 LDAP，支持可以同时显示 Menu 和 Contact

## 2 BUG 修复

---

1. 修复话机开启 DND 通话记录出现错误
2. 修复 X34 话机网页添加黑名单 10 多条，重启之后只有 10 条的问题
3. 修复 X4 订阅失败的问题
4. 修复 X3S 抢接失败的问题
5. 修复配置 LDAP 之后显示的内容不全的问题
6. 修改 Multicast Paging 不显示 Push Message 内容的问题
7. 修复 tel 格式不显示 Phone-Context
8. 修复 lcd 上的备忘功能时间提示问题
9. 修复话机网页显示的线路与 lcd 显示的线路不一致
10. 修改非预拨打开拨号盘，输入号码超过七位号码会被盖住
11. 修改 3CX CallPark 单通，必须先 Bye 掉旧的，再接听新的
12. 修改话机不开启 RTP 加密，抓包中有 rtp 加密字段的问题
13. 修改 WEB HTTPS 内存泄露
14. 修改某些情况下话机外呼失败问题
15. 修复屏保状态下无法使用热线
16. 修复 X4 不能显示网络电话本的联系人信息
17. 修复 3CX 服务器下由 STUN 兼容性导致的注册异常的问题
18. 修复某些特定情况下 CDP 解析失败时导致话机异常的问题
19. 修复 X3G 接受 LLDP VLAN 设置之后，话机的 Option66 Provision 无法工作
20. 修复某些情况下蓝牙耳机异常的问题
21. DssKey Line 支持 SCA 状态 LED 灯显示
22. 修复某些服务器下 SIP 兼容性导致一些异常问题
23. 修复网页设置热线号码后，摘手柄/按免提后不呼出

24. 修改 DHCP Offer 携带有超过 128 的 Option 时，话机可能会在接收 offer 时死循环
25. 修复 EHS，避免通话时仍然使用免提通道
26. 修复特定情况下话机无法进行静态部署
27. 修复 MWI 功能不能一键呼出
28. 修复 X3G 长时间通话死机的问题
29. 修复某些情况下话机在通话界面卡住无法退出问题