



Release Note

版本号：2.2.11

适用型号：X210/X210i/X7/X7C/X4U/X5U/X6U

日期：2020.10.28



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.2.11.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 Bug 修复.....	4
3 Release 版本 2.2.1.....	6
3.1 功能添加.....	6
3.2 功能改进.....	6
3.3 Bug 修复.....	6
4 Release 版本 2.0.5.....	8
4.1 功能改进.....	8
4.2 Bug 修复.....	8
5 Release 版本 2.0.2.....	9
5.1 功能添加.....	9
5.2 功能改进.....	9
5.3 Bug 修复.....	10

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.0.2	2020.3.31
2	2.0.5	2020.5.12
3	2.2.1	2020.7.02
4	2.2.11	2020.10.28

2 Release 版本 2.2.11

型号	软件版本号	备注
X210/X210i/X7/X7C/X4U/X5U /X6U	2.2.11	

2.1 功能添加

1. 兼容支持 Broadsoft Release 23.0
2. 添加通过配置项控制是否显示自动部署提示信息的功能，默认屏蔽除版本升级外的所有提示。

2.2 功能改进

1. SIP Version 设置为 RFC2543 时，话机取消呼叫发送 Cancel 消息而不是 BYE。
2. 默认开启屏保，扩展屏保超时设置值的范围

2.3 Bug 修复

1. 修复话机注册到 3CX 服务器，收到外线转接的通话后单通的问题。
2. 修复 X1SP 话机部署到 3CX 服务器后，话机版本显示错误的问题。
3. 修复通过 Yeastar PBX 重新部署配置，可能导致话机死机的问题。
4. 修复开启 rport，话机 NAT 地址发生改变后，通话不正常的问题。
5. 修复 sip 服务器使用备份服务器注册，备份服务器不可用时，不能恢复到主服务器注册的问题。
6. 修复向话机导入修改网络配置的配置文件，如果配置文件中包括 SIP 账号的配置，话机升级配置成功后不会注册的问题。

7. 话机在 TCP 和 TLS 协议间切换注册时，会出现取消注册的 contact 的 transport 或者 IP 和注册时不一致，导致注册失败的问题。
8. 修复 IPv6 Only 网络模式下注册提示 system error 的问题。
9. 修复视频呼叫后，对端回复的 200OK 消息中无视频媒体信息，话机 hold 后会结束通话的问题。
10. 修复话机还未获取到 IP 时，检测到 IP 地址为 0.0.0.0 会提示 IP 冲突的问题。
11. 修复话机 ip 冲突时放置一段时间出现异常的问题

3 Release 版本 2.2.1

型号	软件版本号	备注
X5S/X6/X210/X210i/X7/X7C/ X4U/X5U/X6U	2.2.1	

3.1 功能添加

1. 网页支持启用蓝牙功能
2. 网页添加默认密码修改提示
3. Sidekey 显示区域可设置为短、中、长三个长度
4. 添加通过不同的 DSSKEY, 一键设置不同的前转号码的功能

3.2 功能改进

1. 改进升级提示信息可选择是否显示
2. 网页添加配置控制时间/日期显示
3. 优化 LDAP 相关内容

3.3 Bug 修复

1. 修复偶现重启话机后 line 灯不亮的问题
2. 修复云电话本姓名较长时和号码重叠显示的问题
3. 修复设置接收两路组播调换顺序网页提示错误的问题
4. 修复当订阅的 BLF 有多个来电的时候测试话机只显示第一路来电的 pick up 的问题
5. 修复 dhcp option 部署话机不会自动下载的问题

6. 修复出席转时，对端挂断没有提示的问题

4 Release 版本 2.0.5

型号	软件版本号	备注
X5S/X6/X210/X210i/X7/X7C/ X4U/X5U/X6U	2.0.5	

4.1 功能改进

兼容 Yeastar 服务器的 uaCSTA 功能

4.2 Bug 修复

修复恢复出厂后，存在通话记录的问题

5 Release 版本 2.0.2

型号	软件版本号	备注
X5S/X6/X210/X210i/X7/X7C/ X4U/X5U/X6U	2.0.2	

5.1 功能添加

1. 添加自定义 UI 颜色的功能
2. 添加点到点 SIP 视频预览功能
3. 添加动态组播功能
4. Web 添加 WLAN 的 log 导出接口
5. 添加葡萄牙语
6. 添加当前路改变自动解除 hold 的功能
7. 添加通过 BLF list key 实现一键 call park/Retrieve 功能
8. LCD 副屏支持显示推送的 XML 信息
9. 支持通过 SIP Notify 发送 Active URI

5.2 功能改进

1. 联系人查询支持模糊匹配
2. 网页时间添加来源显示
3. TR069 新增备份服务器、LAN VLAN 等参数
4. 添加 HTTP API 相关功能
5. X210i 热点分机管理支持显示分机信息及修改分组功能
6. 支持 DHCP 下发的字符串格式的 VLAN ID

7. 改进前缀+BLF 呼出的功能
8. 改进 TLS version 默认值为 1.2
9. 改进话机收到多路 Intercom 的处理

5.3 Bug 修复

1. 修复 uaCSTA 多次创建会话导致话机内存泄漏的问题
2. 话机恢复出厂设置之后重定向部署失败的问题
3. 修复联系人在 Name 或其它 Text 输入时，输入法没有 Abc 的问题
4. 修复 IE 浏览器兼容性问题
5. 修复 csv 格式电话本导入显示异常问题
6. 修复使用 3CX 服务器 webclient 通话时去电，话机异常重启的问题
7. 修复作为热点时，两个分机建立通话后，被叫 hold 失败的问题
8. 修复拨打抢接码抢接来电后，通话记录里显示抢接码的问题
9. 修复在某些情况下清配置重启后，配置没被清除的问题
10. 修复视频预览，卡在接听电话界面的问题
11. 修复通过 Dsskey 发起组播不生效的问题
12. 修复 uaCsta 呼叫不存在号码 info 消息错误的问题
13. 修复带 phone-context 特殊字段时来电和通话记录显示异常
14. 修复 ptime 为 10, 话机在注册时会尝试发送 4 次注册消息的问题