



Release Note

版本号：2.12.15.1

适用型号：

V62/V64/V65/X4U-V2/X5U-V2/X6U-V2/X7-V2/X7C-V2/X210-V2/X210i-V2

日期：2022.10.11



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.15.1.....	4
2.1 功能添加.....	4
2.2 功能改进.....	4
2.3 Bug 修复.....	5
3 Release 版本 2.12.X.....	6
3.1 功能改进.....	6
4 Release 版本 2.12.2.....	7
4.1 已知问题.....	7

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.12.2	2022.3.10
2	2.12.X	2022.8.19
3	2.12.15.1	2022.10.11

2 Release 版本 2.12.15.1

型号	软件版本号	备注
V62/V64/V65/X4U-V2/X5U-V2/ X6U-V2/X7-V2/X7C-V2/X210-V 2/X210i-V2	2.12.15.1	下文 X-V2 代表型号： X7-V2/X7C-V2/X210-V2/X210 i-V2 X-V2 代表型号： X4U-V2/X5U-V2/X6U-V2

2.1 功能添加

1. X7-V2/X7C-V2 支持外接 CM60 摄像头
2. 添加意大利语
3. 新增"重新收听组播等待时长"功能
4. 支持通过 SIP Info 发送 Action URL
5. Dial Plan 添加<=>规则，将等号前的数字替换、插入为等号后的数字。
6. 支持用户自定义设置 SIP Call-id 字段
7. 支持特定服务器下，使用 BLF 订阅分机号 DND 的状态

2.2 功能改进

1. 支持修改 Bellcore-drX 对应的铃声
2. 优化 XU-V2/X-V2 系列铃声文件
3. 优化语音留言按键一键呼出的功能
4. 扩展 LDAP Server 字段长度为 127 位
5. 优化 X-V2/X-V2 系列网页和 LCD 显示型号带上-V2 标识

2.3 Bug 修复

1. 修复通过免提通道呼出，无法调节回铃音大小的问题
2. 修复无应答转接失败的问题
3. 修复 VLAN 相关问题
4. 修复 Alert Info 特殊铃声不生效的问题
5. 修复特殊情况下使用思科交换机无法访问 WEB 页面的问题
6. 修复 LDAP 联系人相关问题
7. 修复话机免提播放声音失真的问题
8. 修复话机获取到 IPV6 网络，网页显示未连接的问题
9. 修复 Action URL 无法上报未接来电的问题
10. 修复配置 XML browser，使用时会复用 SIP 账号的用户名密码，导致 URL 不生效的问题

3 Release 版本 2.12.X

型号	软件版本号	备注
V64/V62/X6U-V2	2.12.X	

3.1 功能改进

1. 优化联系人相关翻译问题

4 Release 版本 2.12.2

型号	软件版本号	备注
V62/V64	2.12.2	

4.1 已知问题

1. 在某些情况下使用 G723、G726 编码进行通话，可能会导致话机出现异常故障。